

postojeći asfaltni materijal prema izvršenom geomehaničkom snimanju u svrhu izrade točnog geološkog profila
postojeći nasipni materijal
postojeći svodeni propust sa betonskom obloga sifoničog otvora 2×1.5m na mjestu bujice "tkalić"
zaglađivanje gornje površine pothodnika nakon
-NOVA BETONSKA MONOLITNA KONSTRUKCIJA PJEŠAČKOG POTHODNIKA PRIMJENOM VIBRIRANOG BETONA I ARMATURE OTVORA 2.5×2.5m
-prepostavljeni nasip izvan građevne jame
-prethodno izvršiti geomehaničko snimanje u svrhu izrade točnog geološkog profila
-prepostavljeni nasip izvan građevne jame
-prethodno izvršiti geomehaničko snimanje u svrhu izrade točnog geološkog profila
PROMETNICA DB
ODVOJAK ZA OBJEKTE
NOGOSTUP
PLOČE
SPLIT
3.50
3.50
3.05
1.27
10.35
0.30
13.05
0.30
13.65
64.70
64.60
64.37
65.51
64.32
61.17
61.60
68.72
60.58
58.20
57.02
55.74
53.36
2.72
2.20
2.00
0.80
2.51
3.10
0.40
2.88
2.80
4.20
0.30
0.20
0.30
0.20
0.70
6.80
4.50
2.00
0.30
21.80
16.85
3.90
1.60
0.30
17.58
22.18
postojeći drenažni kanali za betonskom obloga
-postojeći zemljani propust za betonskom obloga
-prethodno rušenje betonske konstrukcije
-postojeći drenažni kanali za betonskom obloga
-postojeći drenažni kanali za betonskom obloga
-postojeći rasjedni materijal
-postojeći rasjedni materijal
-postojeći rasjedni materijal